

**Перечень продукции,  
несоответствующей установленным требованиям,  
использование которой может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан  
(согласованы программы мероприятий по предотвращению причинения вреда)**

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Центральный федеральный округ (ЦМТУ Росстандарта)</b>						
<b>Нефтепродукты (ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»)</b>						
1.	Бензин автомобильный н/э марки (АИ-95-К5)		ООО «ССТ ОЙЛ» 7724315632 Москва	продавец	Не соответствует по показателю «массовая доля серы» - содержание серы более 10 мг/кг / «октановое число по исследовательскому методу»: 93,4 по результатам первичных испытаний и 93,5 по результатам повторных испытаний. / Отсутствует информация об экологическом классе реализуемого топлива / В кассовых чеках потребителю предоставляется неполная и недостоверная информация о марке реализуемого топлива /	Согласована 07.02.2017
2.	Топливо дизельное ЕВРО межсезонное сорт Е (ДТ-Е-К5)		ИП Гуреев И.А. 772457656399 Москва	продавец	п. 4.4 Приложение №3 по показателю "массовая доля серы": фактически 59,0 мг/кг при норме 10,0 мг/кг; / п.3.3 по обозначению марки топлива в кассовом чеке	Согласована 17.02.2017

*\*в данном перечне приведены сведения о продукции, в отношении которой установлены нарушения по результатам лабораторных испытаний, а также нарушения в части неверной маркировки, отсутствия необходимых документов и сведений, документов об обязательном подтверждении соответствия в отношении потенциально опасной продукции*

*Информация приводится в рамках исполнения пункта 5.3.5 Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства от 17 июня 2004 г. № 294, а также в соответствии с частью 12 статьи 7 и частью 3 статьи 39 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»*

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
3.	Топливо дизельное ЕВРО межсезонное (ДТ-Е-К5)		ООО "Русьнефть- Курск" 4632156539 Курская область, г. Курск	продавец	Нарушение по показателю «массовая доля серы». Фактические значения составляют по результатам испытаний 829 мг/кг мг/кг (при норме не более 10,0 мг/кг) / информацию, отраженную в кассовом чеке, нельзя отнести к обозначению марки топлива, так как она не соответствует требованиям к обозначению марки топлива	Согласована 20.02.2017
4.	Топливо дизельное ЕВРО межсезонное сорта F (ДТ-Е-К5)		ИП Дудкина Л.И. 463220636759 Курская область, г. Курск	продавец	п. 4.4 Приложение №3 по показателю "массовая доля серы": фактически 25,7 мг/кг при норме 10 мг/кг; / п. 3.3 по обозначению марки топлива в кассовом чеке. /	Согласована 20.02.2017
5.	топливо дизельное ЕВРО летнее сорта С экологического класса К5		ИП Зелепукин С.М. 323205886107 Брянская область, г. Брянск	продавец	содержание массовой доли серы составило при первичных испытаниях 47,7 мг/кг, при повторных испытаниях 47,3 мг/кг - нарушение ст. 4 п. 4.4 Приложение № 3	Согласована 22.03.2017
6.	топливо дизельное ЕВРО летнее сорта С экологического класса К5		ООО "СервисОйл" 7606055258 Ярославская область, г. Ярославль	продавец	п.4.4, прил.3 несоответствие по показателю" массовая доля серы" ( по норме не более 10 мг/кг- фактически92 мг/кг) / п.4.4,прил.3 несоответствие по показателю" массовая доля серы" ( по норме не более 10мг/кг- фактически 72,7 мг/кг); нарушения п.3.2 - недостоверность предоставляемой информации о марке реализуемого топлива; п.7.4. выпуск в обращение ДТ с содержанием серы более 10 мг/кг. / информация об экологическом классе в кассовом чеке и на топливно-раздаточном оборудовании является недостоверной, т.к. фактически топливо не соответствует экологическому классу К5 по показателю «массовая доля серы»; в чеке знак, обозначающий	Согласована 22.03.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					климатические условия применения топлива указан для зимнего топлива, фактически применяется межсезонное топливо	
7.	топливо дизельное ЕВРО, летнее, экологического класса K5 (ДТ-Л-K5)		ИП Черных Н.С. 575305041506 Орловская область, г. Орёл	продавец	по показателю «массовая доля серы» - фактические значения по результатам первичных и повторных испытаний составило 33,5 мг/кг и 33,2 мг/кг соответственно при норме не более 10,0 мг/кг	Согласована 05.04.2017
8.	Дизельное топливо ЕВРО зимнее, кл.1, экологический класс 5 (ДТ-З-K5)		ООО "Русьнефть- Курск" 4632156539 Курская область, г. Курск	продавец	по показателю «массовая доля серы». Фактические значения составляют по результатам первичных испытаний 78,4 мг/кг (при норме не более 10,0 мг/кг)	Согласована 12.04.2017
9.	топливо дизельное ЕВРО, летнее, экологического класса K5 (ДТ-Л-K5)		ООО Управляющая Компания "НИКОЙЛ" 5075021737 Московская область, Рузский район, рабочий поселок Тучков	продавец	п.4.4 ст. 4 ТР ТС 013/2011: 1. «массовая доля серы» составляет 4250,0 мг/кг (при повторном испытании 4180,0 мг/кг) при норме 10,0 мг/кг; 2. «температура вспышки в закрытом тигле», который при норме не ниже 55С фактически составил ниже 12С	Согласована 05.04.2017
10.	Дизельное топливо ЕВРО межсезонное, сорт Е, K5 (ДТ-Е-K5)Т		ИП Гуреев И.А. 772457656399 город Москва	продавец	п 3.1 статьи 3 без подтверждения соответствия/ п 4.13 в части сведений о декларации	Согласована 10.04.2017
11.	Неэтилированный бензин марки Регуляр- 92 (АИ-92-K5); Неэтилированный бензин марки Регуляр- 92 (АИ-92-K5); топливо дизельное Л-0,2-62		ООО "Спецторг Плюс" 7604076460 Ярославская область, г. Ярославль	продавец	п. п. 3.1, 5.1, 6.1, 4.13, 7.2, 7.4, 4.4 приложение 3 экологический класс 5: - пункта 7.2 в части обращения (реализации) топлива дизельного Л-0,2-62, выпущенного в обращения в 2008 году, по истечении 3 лет со дня вступления в силу ТР ТС 013/2011; - пункта 7.4 в части выпуска в обращение (реализации) дизельного топлива с	Согласована 14.04.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>содержанием серы более 10 мг/кг; - пункта 4.4, приложение 3 экологический класс К5 в части несоответствия реализуемого дизельного топлива установленным требованиям по показателю «массовая доля серы»: при норме не более 10,0 мг/кг фактическое значение составляет 2372 мг/кг; - пунктов 3.1, 5.1, 6.1 в части обращения (реализации) топлива дизельного без документа о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 013/2011; / пункта 4.4, приложение 3 экологический класс К5 в части несоответствия реализуемого дизельного топлива установленным требованиям по показателю «массовая доля серы»: при норме не более 10,0 мг/кг фактическое значение составляет 2372 мг/кг; / пунктов 3.1, 5.1, 6.1 в части обращения (реализации) топлива дизельного без документа о подтверждении соответствия требованиям ТР ТС 013/2011</p>	
12.	топливо дизельное Евро летнее сорта С экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)		ООО "ЕВРО-ОЙЛ" 5753203721 Орловская область, г. Орёл	продавец	обозначение марки топлива в кассовом нарушение ст. 3 п. 3.2, п. 3.3 (Приложение № 1 п. 2) / массовая доля серы при первичных и повторных испытаниях составила соответственно 191 и 192 мг/кг при норме не более 10 мг/кг; температура вспышки в закрытом тигле при первичных и повторных испытаниях составила 40 о С при норме не ниже 55 о С - нарушение ст. 4 п. 4.4	Согласована 28.04.2017
13.	бензин неэтилированный марки АИ-95-К5;		МУП Сосковского Района "Парус" 5723002697	продавец	Содержание массовой доли серы составило по результатам первичных и повторных испытаний 42,5 мг/кг и 42,0	Согласована 22.05.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
	топливо дизельное ЕВРО летнее сорта С экологического класса К5 (ДТ-Л-К5)		Орловская область, Сосковский район, село Сосково		мг/кг вместо 10,0 мг/кг - нарушение требований ТР ТС 013/2011 ст. 4 п. 4.4 (Приложение № 3). / Обозначение марки дизельного топлива в кассовом чеке не представляет единой надписи из группы знаков, расположенных в определенной последовательности (нарушение требований ст. 3 п. 3.2, п. 3.3 (Приложение № 1 п. 2) в кассовом чеке обозначение марки бензина не представляет единой надписи из группы знаков, расположенных в определенной последовательности; вместо экологического класса К5 указан класс К3 - нарушение ст. 3 п. 3.2, п. 3.3 (Приложение № 1 п. 1)	
14.	Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С экологического класса 5 (ДТ-Л-К5)		ИП Самсонова Н.З. 460500033243 Курская область, Дмитриев ский район, г. Дмитриев	продавец	п. 4.4 Приложение №3 по показателю "массовая доля серы": фактически 116,0 мг/кг при норме 10,0 мг/кг	Согласована 26.05.2017
15.	Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С экологического класса 5 (ДТ-Л-К5)		ИП Самсонова Н.З. 460500033243 Курская область, Дмитриев ский район, г. Дмитриев	продавец	п. 4.4 Приложение №3 по показателю "массовая доля серы": фактически 838,0 мг/кг при норме 10,0 мг/кг	Согласована 26.05.2017
16.	Топливо дизельное ЕВРО, летнее, сорт С экологического класса 5 (ДТ-Л-К5)		ИП Самсонова Н.З. 460500033243 Курская область, Дмитриев ский район, г. Дмитриев	продавец	п. 4.4 Приложение №3 по показателю "массовая доля серы": фактически 33,2 мг/кг при норме 10,0 мг/кг	Согласована 26.05.2017
17.	Топливо дизельное		ООО "М - ОЙЛ "	продавец	п.4.4, прил.3 экол.кл.К5 в части	Согласована 30.05.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
	ЕВРО, летнее, сорта С, экол. кл.К5		7615002220 Ярославская область, г. Ярославль		несоответствия выпускаемого в обращение( продаваемого) ДТ установленным требованиям по показателю "массовая доля серы": при норме не более 10мг/кг фактическое значение составляет 102мг/кг.;- пункта 3.2 в части недостоверности предоставляемой потребителю информации о марке реализуемого дизельного топлива: информация об экологическом классе топлива на топливно-раздаточном оборудовании и в кассовом чеке является недостоверной, т.к. фактически топливо не соответствует экологическому классу К5 по показателю «массовая доля серы»; на топливно-раздаточном оборудовании потребителю предоставляется недостоверная информация о марке реализуемого топлива. - пункта 7.4 в части выпуска в обращение (реализации) дизельного топлива с содержанием серы более 10 мг/кг.	
18.	Топливо дизельное летнее марки ДТ-Л-К5		ИП Салтыков Олег Владимирович 370265006804 Ивановская область	продавец	п. 7.4, п. 4.4 приложение 3 / Содержание серы в дизельном топливе превысило норму, Фактическое значение по результатам первичных испытаний составило 67,3 мг/кг, по результатам повторных испытаний 66,5 мг/кг	Согласована 05.06.2017
19.	топливо дизельное ЕВРО, межсезонное, сорт Е (ДТ-Е-К5)		ООО "Гребень" 5042135680 Московская область, Сергиево- Посадский район, деревня Березняки	продавец	значения характеристик образца (пробы) продукции, полученные в результате испытаний не соответствуют требованиям п.4.4. Приложение № 3, статьи 4 по показателю «предельная температура фильтруемости». Фактические значения составляют по результатам первичных испытаний минус 7оС, по результатам	Согласована 12.06.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					повторных испытаний минус 80С (при норме не выше минус 150С)	
20.	бензин автомобильный АИ-95-К5		ЗАО "Сибур- Петрокон" 7727180750 город Москва	продавец	несоответствие фактического значения показателя «октановое число по исследовательскому методу» заявленной марке топлива: по результатам первичных и повторных испытаний фактические значения октанового числа по исследовательскому методу составляют 93,0 вместо заявленных 95 в информации, предоставляемой потребителю (паспорте на продукцию и в кассовом чеке) / «температура вспышки в закрытом тигле». Фактические значения составляют по результатам первичных испытаний 31 о С, по результатам повторных испытаний 32 о С	Согласована 19.06.2017
21.	бензин неэтилированный АИ- 95-К5 топливо дизельное ЕВРО (ДТ- Л-К5)		ЗАО "Сибур- Петрокон" 7727180750 город Москва	продавец	несоответствие фактического значения показателя «октановое число по исследовательскому методу» заявленной марке топлива: по результатам первичных и повторных испытаний фактические значения октанового числа по исследовательскому методу составляют 93,0 вместо заявленных 95 в информации, предоставляемой потребителю (паспорте на продукцию и в кассовом чеке) / «температура вспышки в закрытом тигле». Фактические значения составляют по результатам первичных испытаний 31 о С, по результатам повторных испытаний 32 о С	Согласована 19.06.2017
22.	бензин неэтилированный АИ- 95-К5; топливо дизельное ЕВРО, сорт		ЗАО "Сибур- Петрокон" 7727180750 город Москва	продавец	несоответствие фактического значения показателя «октановое число по исследовательскому методу» заявленной марке топлива: по результатам первичных	Согласована 19.06.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
	С (ДТ-Л-К5)				и повторных испытаний фактические значения октанового числа по исследовательскому методу составляют 92,5 вместо заявленных 95 в информации, предоставляемой потребителю (паспорте на продукцию и в кассовом чеке) / «температура вспышки в закрытом тигле». Фактические значения составляют по результатам первичных и повторных испытаний Ниже 12 о С (при норме не менее 55 о С )	
<b>Низковольтное оборудование (ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»)</b>						
23.	лампа полупроводниковая светодиодная коммутаторная СКЛ14Л-220; светильник стационарный светодиодный общего назначения СП- 52.1БТ30А120Е220		ЗАО "Протон- Импульс" 5753018373 Орловская область, г. Орёл	изготовитель	Продукция выпускается в обращение без сертификата соответствия (не сертифицирована) - нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 3 п. 1, ст. 7 п. 1, п. 2 / В эксплуатационной документации не указаны сведения о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, информация о правилах и условиях безопасного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения - нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 5 п. 4 / Продукция не сертифицирована - нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 7 п. 1, п. 2 / В эксплуатационной документации не указаны сведения о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, информация о правилах и условиях безопасного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения - нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 5 п. 4 / В конструкторской документации установлено заниженное значение электрической прочности изоляции -	Согласована 07.02.2017



№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
24.	Блок управления типа БУ-Ф; Подсветка ландшафтная типа ПЛ; Светофор светодиодный типа СС- 56ППМ-К-220; Устройство полупроводниковое светодиодное типа УПС		АО "Протон" 5753018359 Орловская область, г. Орёл	изготовитель	нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 4  продукция выпускается в обращение без декларации о соответствии - нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 3 п. 1, ст. 7 п. 1, п. 2 / в эксплуатационной документации отсутствуют сведения о правилах и условиях безопасной эксплуатации, хранения и транспортирования, о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, наименование страны-изготовителя, наименование и местонахождение изготовителя, информация для связи с ним - нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 5 п. 4 /в маркировке изделия не указаны номинальная частота в герцах и наименование страны-изготовителя - нарушение ТР ТС 004/2011 ст. 5 п. 1	Согласована 27.02.2017
25.	Авторансформатор регулируемый малогабаритного типа АРМ-3; Дроссель фильтров выпрямителей низкочастотный типа Д -13 КРЮМ; типа Д- 13-21		ОАО "Стрела" 3228002924 Брянская область, Суземски й район, поселок Суземк	продавец	отсутствуют наименование и страны и товарный знак изготовителя; знак обращения на рынке; отсутствуют основные параметры на изделии (номинальная частота, ток, напряжение) / ТР ТС 004/2011, ст.5 п.п.1, 2, 3, 4, 5 - ст. 7, п.1 - отсутствует декларация о соответствии, ст. 8, п. п. 1, 2, 3, 4 - знак обращения на рынке, / отсутствует декларация о соответствии, знак обращения на рынке, наименование страны изготовителя / ТР ТС 004/2011, ст.5 п.п.1, 2, 3, 4, 5, ст. 7, п.1 - отсутствует декларация о соответствии, ст. 8, п.п. 1, 2, 3, 4 - знак обращения на рынке	Согласована 07.06.2017

**Колесные транспортные средства и компоненты  
(ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»)**

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
26.	глушитель H79ph2, H4Mk, F4R 4x4 201005093R		ООО "Бозал" 5635008788 Калужская область, г. Калуга	изготовитель	п. 81 раздела V, т.к. невозможно однозначно установить соответствие требованиям п. 20 ТР ТС 018/2011, в связи с нарушением правил маркировки компонентов по Правилами ЕЭК ООН N 51-02;– п. 102 раздела VI ТР ТС 018/2011 и п. 4.3 раздела 4 Правил ЕЭК ООН № 51-02, т.к. продукция не маркирована знаками официального утверждения, указанными в ОТТС от 20.12.2016 г.	Согласована 23.03.2017
27.	прицеп автомобильный категория O1 - мотопомпа пожарная серии МП		ОАО "Ливенский Завод Противопожарного Машиностроения" 5702006570 Орловская область, г. Ливны	изготовитель	выпуск в обращение продукции без документов о подтверждении соответствия (одобрение типа транспортного средства отсутствует) - нарушение ТР ТС 018/2011 р. III п. 8, раздел V п. 23 /в маркировке продукции не указаны технически допустимая максимальная масса ТС и допустимая максимальная масса, приходящаяся на ось ТС - нарушение ТР ТС 018/2011 р. IV п. 18 (Приложение № 7 п. 2.1) /	Согласована 22.03.2017
28.	детское удерживающее устройство модель 1541.8217010	т.м. "ФЭСТ"	ООО "Карнавал" 7727710670 Московская область, г. Домодедово	продавец	на основании изменения внесенного в п.2.8.8 Правил ЕЭК ООН №44-04, "направляющая ляжка" не может рассматриваться как ДУУ, не выполняют назначение ДУУ, а являются частью удерживающей системы для детей и не могут быть отдельно утверждены в качестве ДУУ	Согласована 24.03.2017
29.	Шина пневматическая для легких грузовых автомобилей Шина пневматическая для легковых автомобилей Шина пневматическая	марка «Gislaved» 225/70 R15C 112/110R модели NordFrost Van  марка «Gislaved» 285/60 R18 116T модели Nord*Frost 200	ООО "Континентал Калуга" 4027105304 Калужская область, г. Калуга, село Козлово	изготовитель	п. 8 раздела III – отсутствует документ, удостоверяющий соответствие требованиям настоящего технического регламента при выпуске в обращение (сертификат соответствия) / п. 81 подраздела 5 раздела V – процедура подтверждения соответствия на данную	Согласована 07.04.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
	<p>для легковых автомобилей зимняя, оборудованная шипами противоскольжения</p> <p>Шина пневматическая для легковых автомобилей</p> <p>Шина пневматическая для легковых автомобилей зимняя, оборудованная шипами противоскольжения</p> <p>Шина пневматическая для легковых автомобилей</p>	<p>марка «Gislaved» 245/50 R18 Reinforced/Extra Load 104T мод</p> <p>марка «Contitental» 215/60 R17 96H модели ContiPremiumContact 5 марка «Contitental» 155/70 R13 75T мод. ICECONTACT 2; 235/75 R16 Reinforced/Extra Load 112T; 255/55 R20 Reinforced/Extra Load 110T</p> <p>марка «Matador» 175/65 R14 82T модели Sibir Snow MP 54; 175/70 R13 82T модели Stella 2 MP 16; 205/55 R16 91H модели HECTORRA 3 MP 47</p>			<p>продукцию не проведена / п. 8 раздела III – отсутствует документ, удостоверяющий соответствие требованиям настоящего технического регламента при выпуске в обращение (сертификат соответствия) / п. 81 подраздела 5 раздела V – процедура подтверждения соответствия на данную продукцию не проведена / п. 8 раздела III – отсутствует документ, удостоверяющий соответствие требованиям настоящего технического регламента при выпуске в обращение (сертификат соответствия) / п. 81 подраздела 5 раздела V – процедура подтверждения соответствия на данную продукцию не проведена / п. 8 раздела III – отсутствует документ, удостоверяющий соответствие требованиям настоящего технического регламента при выпуске в обращение (сертификат соответствия) / п. 81 подраздела 5 раздела V – процедура подтверждения соответствия на данную продукцию не проведена / п. 8 раздела III – отсутствует документ, удостоверяющий соответствие требованиям настоящего технического регламента при выпуске в обращение (сертификат соответствия) / п. 81 подраздела 5 раздела V – процедура подтверждения соответствия на данную продукцию не проведена</p>	
30.	<p>Детское удерживающее устройство арт. КК-326, группы 0+ (от 0 до 13 кг);</p> <p>Детское удерживающее устройство группы 1-2 (от 9 до 25 кг);</p>	<p>т.м. Parusok</p> <p>Siger ART Кокон</p>	<p>ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва</p>	<p>продавец</p>	<p>При идентификации продукции, ДУУ т.м. Parusok арт. КК-326, группы 0+ (от 0 до 13 кг) выявлены нарушения требований приложения 10 ТР/ТС 018/2011 в части п.35 Правил ЕЭК ООН 44-04: - п.4.1 ДУУ группы 0+ устанавливается</p>	<p>Согласована 15.05.2017</p>

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
	Детское удерживающее устройство группа 0+, 1 (от 0 до 18 кг)	ISOFIX г  т.м. Zlatec мод. Galleon г			<p>только против направления движения, поэтому цвет лямки для обозначения направления движения РБ должен быть показан синим цветом, на отобранном образце движение ремней безопасности показано черным цветом</p> <p>- п.6.1.5 Изготовитель не представил в письменной форме информацию о токсичности материалов, используемых при изготовлении удерживающих систем и соприкасающихся с ребенком;</p> <p>- п.6.1.6 Изготовитель не представил в письменной форме информацию о степени воспламеняемости материалов, используемых для изготовления удерживающей системы;</p> <p>- п.15.2.1, п.15.2.4 информация имеется в инструкции по эксплуатации, в пункте продажи надпись на ДУУ, которую можно прочитать без снятия упаковки отсутствует.</p> <p>/ При идентификации продукции, ДУУ Siger ART Кокон ISOFIX группы 1-2 (от 9 до 25 кг) выявлены нарушения требований приложения 10 ТР/ТС 018/2011 в части п.35 Правил ЕЭК ООН 44-04:</p> <p>- п.15.2.1, п.15.2.4, п.15.2.11 информация имеется в инструкции по эксплуатации, в пункте продажи надпись на ДУУ которую можно прочитать без снятия упаковки отсутствует.</p> <p>/ При идентификации продукции, ДУУ т.м. Zlatec мод. Galleon группа 0+, 1 (от 0 до 18 кг) на выявлены нарушения требований приложения 10 ТР/ТС</p>	

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					018/2011 в части п.35 Правил ЕЭК ООН 44-04: - п.4.4 на ДУУ на внутренней поверхности кресла нашит предупредительный знак. Надпись на предупредительном знаке выполнена не на языке страны продажи ДУУ. - п.15.2.1, п.15.2.4 информация имеется в инструкции по эксплуатации, в пункте продажи надпись на ДУУ, которую можно прочитать без снятия упаковки отсутствует	
31.	Детское удерживающее устройство для детей, универсальное, группа 0+/1 (от 0 до 18 кг)	т.м. Parusok, арт КК-303	ООО "Кораблик-Р" 7610093545 Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск	продавец	ДУУ не соответствует требованиям Правила ЕЭК ООН №44-04 по следующим пунктам: - п. 6.5.1 в отношении содержания сопроводительных инструкций; - п. 15.2.6 в инструкции по эксплуатации указано, что правильная установка предполагает установку ДУУ на сидении водителя и сидении ,стоящем боком, что является недопустимым согласно п.1.1 указанных Правил; п. 15.3.14- отсутствует текст/рисунок , разъясняющий потребителю неправильное положение пряжки ремня безопасности для взрослого пассажира по отношению к основным находящимся под нагрузкой точкам контакта на ДУУ	Согласована 15.05.2017
32.	Аккумуляторы стационарные свинцовые необслуживаемые (герметичные) серии ШТАРК АГНГ, ШТАРК АГН 12-7К		ООО РАЗ "Тангстоун" 2313019123 Рязанская область, г. Рязань	изготовитель	нарушение п.5.1.6.6 ГОСТ Р 56532-2015 при оформлении декларации о соответствии не соблюдены требования в части заполнения / нарушение п.1.3 ГОСТ 26881-86 номинальная емкость аккумулятора (С10 А ч) устанавливается в диапазоне от 36 до 6000А и должна быть	Согласована 07.06.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>указана в стандарте или ТУ, фактически на самом аккумуляторе серии ШТАРК АГН 12-7К замаркировано С20 7,0Ач, в представленных ТУ, проверяемый тип аккумулятора не прописан / нарушение п.2.5.4 ГОСТ 26881-86 допустимый срок эксплуатации на аккумулятор АГН12-7К должен быть 4 года, в ТУ срок установлен 12 месяцев / нарушение п. 4.1 ГОСТ 26881-86 не представлена инструкция по эксплуатации на аккумуляторы серии ШТАРК АГН 12-7К / нарушение п. 5.1 ГОСТ 26881-86 не представлены испытания на надежность аккумуляторов серии ШТАРК АГН 12-7К; нарушение п. 1.3 ГОСТ 26881-86 в представленных ТУ, зарегистрированный в ФБУ "РЦСМ" тип аккумуляторов АГН 12-7К не прописан / нарушение п.1, прил. 3, прил. 2 Решение комиссии Таможенного союза ЕАС от 18.06.2010 г." О техническом регулировании в Таможенном союзе" - не соблюдены требования к оформлению декларации о соответствии и правила ее заполнения</p>	
33.	Детское удерживающее устройство для детей универсальное, группа 0+/1 (от 0 до 18 кг)	т.м. Parusok, арт КК-303	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	<p>в инструкции по эксплуатации указано, что правильная установка предполагает установку ДУУ на сидение водителя и сидении, обращенном в бок, что является недопустимым; отсутствует текст/рисунок, разъясняющий потребителю неправильное расположение пряжки ремня безопасности для взрослого пассажира по отношению к основным находящимся под нагрузкой точкам контакта на ДУУ. / в отношении</p>	Согласована 19.06.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					конфигурации - конструкцией ДУУ не предусмотрена передача всей нагрузки от поясной ляжки на таз 9-ти месячного ребенка. / в графе "продукция" не приведены идентификационные признаки ДУУ - класс конструкции, категория, группа	
34.	детское удерживающее устройство	Т.м. Siger КОКОН	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	п.35.Приложения 10 Правила ЕЭК ООН №44-04 в отношении конфигурации: п.п. 6.2.1.1.,6.2.1.4, 6.2.3, 6.2.3 и 6.2.10- не обеспечивается необходимая защита 3-х летнего ребенка(манекена Р3 (15 кг.)); в отношении защитных свойств:п.7.1.4- при динамических испытаниях ДУУ в комплектации I группы методом фронтального столкновения не обеспечено эффективное удержание ребенка 3-х лет ; в отношении маркировки п.5.4.1.1 - отсутствует круг с проставленной в нём буквой Е, за которой следует номер страны, предоставившей официальное утверждение; п.5.4.1.2- отсутствует номер официального утверждения	Согласована
35.	Детское удерживающее устройство для детей для детей весом 9-36кг	т.м Parusok арт.КК-513	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	отсутствует типовая надпись: «Внимание. Данное детское удерживающее устройство является «Универсальным» на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями. Оно официально утверждено на основании Правил № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств. Правильная	Согласована 15.05.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>установка этого устройства возможна если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить «универсальное» детское удерживающее устройство для данной возрастной группы;</p> <p>п.15.2.4 - отсутствует типовая надпись: «Пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках( статическими ремнями) ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденным на основании Правил ООН № 16 или других равноценных стандартов;</p> <p>п.15.2.7 - отсутствуют рекомендации по расположению и установке жестких частей детского удерживающего устройства таким образом, чтобы они не могли попасть под передвижное сиденье или в дверь транспортного средства;</p> <p>п.15.3.1 - в инструкции по сборке и эксплуатации не указана «1 группа», при этом для ребенка массой «9-25 кг» приводится схема крепления детского удерживающего устройства аналогичная схеме приведенной на этикетке пришитой на боковую сторону чехла спинки ДУУ «Parusok КК-513» для группы 1.</p> <p>Приводимый диапазон массы 9-25 кг является недостоверным так как группа 1 предназначена для детей массой 9-18кг;</p> <p>п.15.3.2 - отсутствует типовая</p>	



№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>информация «Пригодно только для использования в перечисленных транспортных средствах, оснащенных ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями с втягивающим устройством, утвержденными Правилами ООН № 16 или другими эквивалентными стандартами;</p> <p>п.15.3.7 - отсутствует рекомендация о замене ДУУ после того как оно было подвергнуто действию значительных сил во время ДТП;</p> <p>п.15.3.13 - отсутствует рекомендация о не использовании ДУУ без чехла, и замене чехла ДУУ в случае необходимости только тем чехлом, который рекомендован для использования изготовителем, поскольку он представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности;</p> <p>п.15.3.14 - отсутствует текст или диаграмма, с указанием неправильное положение пряжки ремня безопасности для взрослого пассажира по отношению к основным находящимся под нагрузкой точкам контакта на удерживающем устройстве;</p> <p>п.15.3.17 - отсутствует четко сформулированное предупреждение не использовать никаких других находящихся под нагрузкой точек контакта, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве;</p> <p>- в отношении маркировки, содержащей</p>	

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>международный знак официального утверждения и дополнительные обозначения: п. 5.4.2.2-5.4.2.3 - детское удерживающее устройство в комплектации 1 группы имеет встроенные пятиточечные ремни безопасности, включающие в себя лямку между ног, что требует разделения общего диапазона массы. Вместо «Universal 9-36 kg должно быть указано «Universal 9-18 kg» У «Universal 15-36 kg» / конструкцией детского удерживающего устройства не предусмотрена передача всей нагрузки от «поясничной лямки пятиточечного ремня безопасности проходят выше уровня таза манекена Р3 (15кг), являющегося небольшим манекеном для 1 весовой группы); / в графе "продукция" не приведены идентификационные признаки ДУУ - класс конструкции, категория, группа. - при идентификации продукции выявлено не соответствие данных, содержащихся в сертификате, и данных, указанных на удерживающем устройстве: номер официального утверждения, проставленный на наклейке с маркировкой E4 04443821 в основании для выдачи сертификата соответствия не указан. / на схеме крепления детского удерживающего устройства поясная и диагональная лямки ремня не различаются. Также на схеме крепления четко не указано положение детского удерживающего устройства по</p>	

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					отношению к транспортному средству (крепление демонтируется не на сидении транспортного средства). Маркировка точек контакта, лямок ремня безопасности для взрослого пассажира и детского удерживающего устройства, под подлокотниками и в верхней части спинки отсутствует. На этикетке со схемой крепления приведена недостоверная информация 1 группа (9-25 кг), согласно требованиям правил группа 1 включает детей массой 9-18 кг	
36.	Детское удерживающее устройство для детей Сигер мякишь плюс, арт. КРЕС 0019, группа 3 универсальное Детское удерживающее устройство для детей	Изготовитель ООО "Форс" арт. КРЕС 0019  торговая марка "Parusok" арт. КК-05	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	- в отношении маркировки (п.6.4.1): п. 4.3 (На схеме крепления ДУУ, на уточняющем виде, показывающем правильное прохождение поясной лямки ремня безопасности со стороны противоположной пряжке, поясная и диагональная лямки ремня безопасности не различаются); / - в отношении содержания сопроводительных инструкций (п. 6.5.1): п. 15.3.3 (В руководстве по эксплуатации не дано четкое предупреждение о необходимости установки ДУУ в направлении, противоположном направлению движения транспортного средства, до тех пор, пока вес ребенка не превысит указанной величины или пока не будет превышен какой-либо другой размерный критерий, требующееся для детских удерживающих устройств устанавливаемых как в направлении движения, так и в направлении, противоположном направлению движения транспортного средства)	Согласована 19.06.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
37.	Детское удерживающее устройство	торговой марки "Siger" модели "Siger Art Диона	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	<p>- в отношении маркировки (п.6.4.1): п. 4.3 (На схеме крепления ДУУ, для II группы «универсальной» категории, поясная и диагональная лямки ремня безопасности не различаются; / - в отношении содержания сопроводительных инструкций (п. 6.5.1): п. 15.3.14 Отсутствует текст/рисунок, разъясняющий пользователю неправильное положение пряжки ремня безопасности для взрослого пассажира по отношению к основным, находящимся под нагрузкой, точкам контакта на детском удерживающем устройстве; п. 15.3.17 Отсутствует предупреждение, не использовать никаких других, находящихся под нагрузкой точек контакта, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве.</p> <p>/ Предъявленный сертификат выдан с нарушением оформления, установленного порядком сертификации механических транспортных средств и прицепов: в графе "продукция" не приведены идентификационные признаки ДУУ-класс конструкции, категория, группа</p>	Согласована 15.05.2017
38.	Детское удерживающее устройство для детей т.м.Нарру Baby, модель Taurus V2	т.м.Нарру Baby, модель Taurus V2	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	в графе "продукция" не приведены идентификационные признаки ДУУ-класс конструкции, категория, группа	Согласована 15.05.2017
39.	Детское удерживающее устройство 0-18 кг Bordo; Удерживающее устройство для детей	т. м. Нарру Baby Passenger	ООО "Кораблик-Р" 726549587 город Москва	продавец	п. 35 приложения 10 ТР ТС 018/2011 (Правила ЕЭК ООН № 44-04) в части несоответствия предупредительного знака, который установлен на внутренней	Согласована 13.06.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
	(автокресло) Taurus V2 Happy Baby				поверхности ДУУ / п. 4.4, 4.5 п. 35 приложения 10 ТР ТС 018/2011 /	
40.	Удерживающее устройство для детей	г. м. Happy Baby Passenger Артикул КК- 363G  модель MUSTANG ISOFIX	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	п. 4.4, п. 4.5 (п. 35 приложения 10 Правила ЕЭК ООН № 44-04) в части маркировки продукции / п. 4.3, п. 4.4, п. 4,5, п. 15.2.5, п. 15.3.9 (п. 35 приложения 10 Правила ЕЭК ООН) в части маркировки продукции и содержания сопроводительной документации	Согласована 13.06.2017
41.	Удерживающее устройство для детей	г. м. Parusok Артикул КК-326 Артикул: КК-05 г	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5 п. 15.2.5, п. 15.3.9 (п. 35 приложения 10 ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 44-04) в части маркировки и содержания сопроводительной документации / п. 4.4, п. 4.5, п. 15.2.5 (п. 35 приложения 10 ТР ТС 018/2011 Правила ЕЭК ООН № 44-04) в части маркировки продукции	Согласована 13.06.2017
42.	Удерживающее устройство для детей	г. м. Parusok Артикул КК-326 Артикул: КК-05 г	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	п. 4.4 (п. 35 приложения 10 ЕЭК ООН № 44-04) в части несоответствия предупредительного знака, который установлен на внутренней поверхности ДУУ / п. 4.4, п. 4.8 (п. 35 приложения 10 Правила ЕЭК ООН № 44-04 ТР ТС 018/2011) в части маркировки	Согласована 13.06.2017
43.	Детское удерживающее устройство для детей тип LB-363	торговой марки «Happy Baby»	ООО "Кораблик-Р" 7726549587 город Москва	продавец	в нарушение ТР ТС 018/2011 раздел IV п. 20 (Приложение № 10 п. 35, Правила ЕЭК ООН № 44-04 пункты 4.3, 6.4.1) на схеме крепления детского удерживающего устройства поясная и диагональная лямки ремня безопасности не различаются / в нарушение ТР ТС 018/2011 раздела IV п. 20 (Приложение № 10 п. 35, пункты 6.5.1, 15.3.14, 15.3.17 Правил ЕЭК ООН № 44- 04) в инструкции по установке и эксплуатации изделия отсутствуют текс или рисунок, разъясняющий	Согласована 13.06.2017

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					<p>пользователю неправильное положение пряжки ремня безопасности для взрослых по отношению к основным точкам контакта на удерживающем устройстве; не указано предупреждение не использовать другие точки контакта, кроме описанных в инструкции и обозначенных на детском удерживающем устройстве. / в нарушение п. 6.2.1.3 Правил ЕЭК ООН № 44-04 при изменении наклона детского удерживающего устройства требуется дополнительная ручная регулировка лямок ремня безопасности транспортного средства, что недопустимо;</p> <p>в нарушение ТР ТС 018/2011 раздела IV п. 20 (Приложение № 10 п. 35, пункты 6.2.1.3, 6.2.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.3, 6.2.10 Правил ЕЭК ООН № 44-04) при изменении наклона детского удерживающего устройства требуется дополнительная ручная регулировка лямок ремня безопасности транспортного средства; конструкцией изделия не предусмотрена передача всей нагрузки от поясной ляжки на таз ребенка, поскольку поясные ляжки пятиточечного ремня безопасности проходят выше уровня таза 3-х летнего ребенка (манекена РЗ массой 15 кг, являющегося наибольшим манекеном для I весовой группы); расстояние между плечевыми ляжками детского удерживающего устройства, проходящими рядом с шеей ребенка, для верхних отверстий при норме 71 мм составляет 68 мм, что меньше ширины</p>	

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					шеи 3-х летнего ребенка (манекена РЗ массой 15 кг, являющегося наибольшим манекеном для I весовой группы)	
<b>Машины и оборудование (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»)</b>						
44.	агрегат воздухо-отопительный АВ-5-50 У3 агрегат воздухо-отопительный АП-10-100 У3		ОАО "Калориферный завод" 4401006945 город Москва	изготовитель	п. 8 ст. 4. п. 19 ст. 5, п. 8 ст. 8 ТР ТС 010/2011 не полная информация в руководстве по эксплуатации / п. 4 ст 10, п. 2 ст. 10 ТР ТС 010/2011 в части принятия декларации о соответствии / п. 4. ст. 5. ТР ТС 004/2011 не полная информация в руководстве по эксплуатации / п. 1. ст.3, п. 1 ст. 7 отсутствует декларация о соответствии / п. 3. ст.3 отсутствует знак обращения на рынке / п. 3. ст.3 отсутствует знак обращения на рынке / п. 8 ст. 4. п. 19 ст 5, п. 8 ст. 8 ТР ТС 010/2011 не полная информация в руководстве по эксплуатации / п. 4 ст 10, п. 2 ст. 10 ТР ТС 010/2011 в части принятия декларации о соответствии / п. 4. ст. 5. ТР ТС 004/2011 не полная информация в руководстве по эксплуатации / п. 1. ст.3, п. 1 ст. 7 отсутствует декларация о соответствии / п. 1. ст.3, п. 1 ст. 7 отсутствует декларация о соответствии	Согласована 05.04.2017
<b>Северо-Западный федеральный округ (СЗМТУ Росстандарта)</b>						
<b>Нефтепродукты (ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»)</b>						
45.	Дизельное топливо зимнее ДТ-3-К5		ООО «НОРД-ОЙЛ» ИНН 7802549253 город Санкт-Петербург, улица Сикейрос	продавец	Содержание серы при норме не более 10 мг/кг составило 472 мг/кг, Приложение 3 ТР ТС 013/2011.	Согласована февраль 2017 г.

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Уральский федеральный округ (УМТУ Росстандарта)</b>						
<b>Машины и оборудование (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»)</b>						
46.	Конвейер скребковый К4-УТФ-200		ЗАО "Завод Мельмаш" ИНН 4501003786 Курганская область, г. Курган	Изготовитель	Выявлены нарушения обязательных требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011: 1) п 6 статьи 5 - Конвейер скребковый К4-УТФ-200 не обеспечен Руководством (инструкцией) по эксплуатации, включающим в соответствии: с п 8 статьи 4 ТР ТС 010/2011: - сведения о конструкции; принципе действия; характеристиках (свойствах) машин;- указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке; техническому обслуживанию и ремонту машины;- указания по использованию машины и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации машины, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, консервацию и условия хранения;- назначенные показатели (назначенный срок хранения), назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей. п 10 статьи 5 ТР ТС 010/2011: - наименование изготовителя и (или его товарный знак);- наименование и (или) обозначение машины (тип); - месяц и год изготовления; - наименование и местонахождение изготовителя,	Согласована февраль 2017 г.



№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
					информацию для связи с изготовителем; п 18 статьи 5 ТР ТС 010/2011: - сведения по безопасной утилизации машины; п 19 статьи 5 ТР ТС 010/2011: - меры для предотвращения использования не по назначению машины после достижения назначенного ресурса или назначенного срока службы. 2. п 8 статьи 8- в Паспорте К4-УТФ-200 ПС на Конвейер скребковый К4-УТФ-200 №5-1 отсутствуют сведения о декларации о соответствии.	
<b>Нефтепродукты (ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»)</b>						
47.	Бензин неэтилированный марки АИ-95-К5, Бензин неэтилированный марки АИ-92-К5, Топливо дизельное Евро, летнее, сорта С (ДТ-Л-К5), Бензин неэтилированный марки АИ-80-К5 (АИ-80-К5), Моторное масло Shell Helix HX75W-40, Моторное масло Shell Helix HX7 10W-40		ООО "Югорскпродукт Ойл", ИНН 8622009067 Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Югорск	продавец	(АИ-95-К5) не соответствует п. 4.1. ст. 4 по показателю октановое число по исследовательскому методу фактически 92,3, вместо не менее 95; топливо дизельное Евро, летнее, сорта С (ДТ-Л-К5) не соответствует п. 4.1. ст. 4 по показателям «массовая доля серы, мг/кг» фактически более 500, вместо не более 10, «смазывающая способность, мкм» фактически 462, вместо не более 460 бензин неэтилированный марки АИ-95-К5 (АИ-95-К5) не соответствует п. 4.1. ст. 4 ТР ТС 013/2011 по показателям «октановое число по исследовательскому методу» фактически 93,1, вместо не менее 95; «объемная доля монометиланилина, %» фактически 0,13 вместо отсутствия	Согласована апрель 2017 г.
48.	Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5)		ООО "Сибнефтехимтрейд" ИНН 7206033362 Тюменская	продавец	Отобранный 17.03.2017 г. образец дизельного топлива не соответствует требованиям п. 4.4 ст. 4 и приложения 3 ТР ТС 013/2011 по показателю «массовая доля серы, не более» - по фактическим	Согласована апрель 2017 г.

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
			область, г. Тюмень		испытаниям значение указанного показателя составило 60,4 мг/кг, вместо нормативного значения для К5 не более 10 мг/кг; по показателю «температура вспышки в закрытом тигле» - по фактическим испытаниям значение указанного показателя составило 36°С, вместо нормативного значения для К5 не ниже 55°С.	
49.	Бензин Неэтилированный марки Регуляр-92 (АИ-92-К5), 2. Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-К5)		АО "Газпромнефть Урал", ИНН 6661002209 АЗС №311 г. Тюмень, ул. Широтная, 177; АЗС №301 г. Тюмень, ул. Ялуторовский тракт, 11 км., 13; АЗС №302 г. Тюмень, ул. Щербакова, 113/1	продавец	На АЗС №301 Топливо дизельное «Дизель Опти» марки ДТ-Л-К5 сорта С (ДТ-Л-К5) не соответствует п. 4.4. ст. 4 ТР ТС 013/2011 по показателю «температура вспышки в закрытом тигле, °С: для летнего и межсезонного дизельного топлива» фактически менее 41, вместо не ниже 55	Согласована май 2017 г.
<b>Электрическая энергия (ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения)</b>						
50.	электрическая энергия		ОАО "Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Урала" ИНН 6671163413 Свердловская область, г. Екатеринбург	сетевая организация	Выявлены нарушения требований п.4.2.2 ГОСТ 32144-2013- положительное отклонение напряжения	Согласована май 2017 г.
51.	Электрическая энергия		ОАО «Российские железные дороги»	сетевая организация	Выявлены нарушения требований п. 4.2.2 ГОСТ 32144-2013-	Согласована июнь 2017 г.

№№ п/п	Наименование продукции	Торговая марка, модель	Наименование организации, ИНН	Статус (изготовитель/ продавец/лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя)	Сведения о выявленных нарушениях	Сведения о согласованных программах мероприятий по предотвращению причинения вреда при их наличии (реквизиты)
1	2	3	4	5	6	7
			ИНН 7708503727 город Москва			
52.	Электрическая энергия		ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» ИНН5612042824 Московская область, Красногорский район	компания энергоснабжения	Выявлены нарушения требований п. 4.2.2 ГОСТ 32144-2013-	Согласована июнь 2017 г.
53.	электрическая энергия		ОАО "Тепловые электрические сети и системы"ИНН 7450053485 Челябинская область, г. Челябинск	сетевая организация	несоответствие качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 по отклонению напряжения	Согласована июнь 2017 г.
<b>Батуты</b> <b>(ГОСТ Р 56437-2015 «Оборудование гимнастическое. Батуты. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний»,</b> <b>ГОСТ Р 56446-2015 «Оборудование гимнастическое. Общие требования безопасности и методы испытаний»,</b> <b>ГОСТ Р 53130 – 2008 «Безопасность аттракционов. Общие требования»)</b>						
54.	Батут батутного парка «KENGA PARK JUMPS		ООО «Альянс ТАЕР» ИНН 7203341143 Тюменская область, г. Тюмень	изготовитель и эксплуатант	Не представлено сведений о прохождении батута батутного парка «KENGA PARK JUMPS» процедуры обязательного подтверждения соответствия	Согласована февраль 2017 г.